

# Risco de rompimento de barragem da Vale faz com que BR-356, em MG, seja interditada



*Gabriel Ferreira e Rodolfo Simões*

Na manhã de hoje, às 9h15, a Polícia Militar Rodoviária reduziu o trecho da interdição, na BR-356, que abrangia, anteriormente, os kms 35 ao 50. Os veículos, agora, estão impedidos de trafegar entre os kms 35 e 41. A decisão foi tomada em uma reunião conjunta entre a PM Rodoviária, Vale e Defesa Civil. De acordo com a PM, a decisão de redução se dá devido à conclusão, após análise, que a área afetada, caso haja um rompimento da Barragem de Vargem Grande, será a que fica entre os kms 35 e 41. Mesmo com a diminuição do trecho não houve mudanças nos desvios.

Além disso, por volta de 13h, a via de acesso de quem vem e vai para Belo Horizonte, passando por Nova Lima (MG-030), foi liberada para veículos pequenos. Os motoristas que vêm de Belo Horizonte devem seguir até o bloqueio no km 35, próximo à Lagoa da Codorna, permanecer na rodovia sentido Rio Acima e seguir a estrada de terra até Itabirito. Para os condutores que vão para BH, o caminho é o seguinte: seguir até o km 50, próximo ao portal da cidade de Itabirito e seguir a estrada de terra que dá acesso à cidade de Rio Acima.

## **Entenda o caso**

Na tarde de ontem, por volta de 17h, foi interditada, por tempo indeterminado, a BR-356, que dá acesso a Ouro Preto, Itabirito e Mariana. A interdição ocorreu após aumento no nível de alertas da barragem Vargem Grande, da Vale, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As sirenes tocaram no fim da tarde e na sequência a BR foi interditada.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o trecho interditado iria do km 35, altura da Lagoa das Codornas, ao km 50, em Nova Lima. Os motoristas que precisam passar pela BR-356 têm que pegar desvios de até 80 quilômetros.

De acordo com Flávio Santiago\*, porta-voz da PM, a Polícia Militar e a Defesa Civil, em face da vida das pessoas, optou por fazer essa interrupção. Até porque, se houver um rompimento, em menos de quatro minutos a BR-356 é atingida. Então, é um tempo muito pequeno para fazer qualquer tipo de retirada.

## **Rotas alternativas**

**Sentido-> Itabirito/BH**

Rota para veículos leves

O condutor deve ir até a BR-356 no bloqueio da PMMG, virar a direita seguindo o acesso 1 na MG 030 ( estrada de Terra) e seguir até Rio Acima na MG-030.

Rota para veículos pesados.

Seguir pela MG-030 até chegar em Miguel Burnier, chegando na comunidade Lobo Leite o condutor deve seguir rumo a BR-040 sentido BH.

### **Sentido ->BH/ Itabirito**

Rota de veículos de pequeno porte

Pegar saída do BH Shopping para MG030 sentido Nova Lima, continuar na MG030 sentido Rio Acima, continuar sentido Itabirito MG030 (estrada sem pavimentação)até a chegada na BR356.

Rota de veículos de grande porte

Seguir até a BR-040 sentido Rio de Janeiro, até Congonhas, para depois acessar a saída por Ouro Branco até chegar na comunidade Lobo Leite. Feito isso, o condutor deve seguir pela MG-443 sentido Ouro Branco até Ouro Preto e depois seguir pela BR-356 até Itabirito.

\*Informações do Jornal Estado de São Paulo e da Defesa Civil de MG.

*Créditos da Imagem: Paulo Filgueiras*

<https://mail.real.fm.br/noticia/444/risco-de-rompimento-de-barragem-da-vale-faz-com-que-br-356-em-mg-seja-interditada> em 25/06/2026 12:49